

کلید

روی هر کدام از پارامترهای ولتاژ می توان آنها را قفل کرد و با فشار مجدد همان کلید به حالت چرخشی درمی آید.

کلید ۷ (مشاهده و پاک کردن ماکریم و مینیمم ولتاژ)

با فشار دادن کلید ۷ نمایشگر مربوطه روشن و دستگاه آماده نمایش مقادیر ۶ پارامتر مکریم و ولتاژ می شود که با هر بار فشار دادن کلید ۷ هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به ترتیب مقادیر ماکریم و ولتاژ R-S-T-RS-RT-ST را در هنگام نمایش مقادیر ماکریم و ولتاژ با فشار مقتضی کلید ۷ به مدت ۵ ثانیه شمارش می کند و باز با فشار دادن کلید ۷ می توان مشاهده نمود.

معکوس از عدد ۴ روی صفحه نمایش داده شده و پس از صفر شدن، کلید مقادیر ماکریم و ولتاژ از حافظه دستگاه پاک خواهد شد.

عملکرد دستگاه و کلیدها

در حالت عادی نمایشگر ولتاژ دستگاه مقادیر ۶ پارامتر ولتاژ (R-S-T-RS-RT-ST) را به صورت چرخشی نمایش می دهد و سه نمایشگر جریان، جریان های T,S,R می نمایشند که با هر بار فشار دادن کلید ۷ هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به ترتیب مقادیر مینیمم و ولتاژ R-S-T-RS-RT-ST را می توان مشاهده نمود.

مشخصات فنی سوپر ولت آمپر متر 96B شیوا امواج

ولتاژ تغذیه:	180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz
ولتاژ ورودی:	300 - 500 VAC / 3PH / 50 - 60 Hz
دققت اندازه کننده:	±1 V
جریان:	±0.5% CT : ±0.1 Hz
فرکانس:	5/5 - (1000=THU/5 A)
زمان تنظیم CT:	از زمان وصل برق به مدت ۵ دقیقه
کار آئی در دما:	-20°C .. +65°C
رطوبت:	70%
ابعاد برش تابلو:	(91x 91) mm

عملکرد در زمان

عملکرد در زمان CT تنظیم رجیم برای انتخاب حالت مکرر می باشد.

عملکرد عادی

عملکرد عادی CT تنظیم رجیم برای انتخاب حالت مکرر می باشد.

نوع کلید

کلید HZ (مشاهده فرکانس) به مدت ۵ ثانیه شمارش معکوس از عدد ۴ روی صفحه نمایش داده شده و پس از صفر شدن، کلید مقادیر مینیمم و ولتاژ از حافظه دستگاه پاک خواهد شد.

ویژگی های سوپر ولت آمپر متر 96B شیوا امواج

نمایش ولتاژ های فازی (R,S,T) نسبت به نول وهمچنین ولتاژ های خطی (RS,RT,ST) (R, S, T) همراه جریانی های فرکانس (HZ) همراه با نیازیم و مینیمم ولتاژ شبکه (MAX, MIN).

خطی جریان عبوری بیش از حد از CT ها نمایش و ثبت ماکریم و مینیمم ولتاژ شبکه (MAX, MIN).

قابلیت قفل بر روی هر کدام از ولتاژها (LOCK) تمایش ولتاژها به صورت ثابت و چرخشی تمایش فرکانس شبکه (HZ).

تنظیم CT و نمایش آن نمایش هر پارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق.

راهنمای نصب و سیم کشی روی دستگاه های دستگاه (R-S-T-RS-RT-ST) درین کار نمایشگر و سیم کشی را می توان در هنگام قطع برق انجام داد.

دستگاه آنپر متر

۱- دستگاه در ۳ دستگاه ماکریم جریان ۲- دستگاه ولت متر (اندازه گیری ۶پارامتر ولتاژ ۳- دستگاه ماکریم و ولتاژ ۴- دستگاه مینیمم و ولتاژ ۵- دستگاه فرکانس هنر

سوپر ولت آمپر متر 96B

MODEL : VAD-96B
CODE : 22D2
WEIGHT : 455 gr
(96x96x115) mm
IP 30

برای دستگاه به مطالعه سند و فایل های اموری QR را اسکن نمایید.

SUPER VOLT AMMETER 96B

VER:0202

احترام به مشتری وظیفه ماست

تعیین مقدار مینیمم و ولتاژ با فشار مقتضی کلید ۷ به مدت ۵ ثانیه شمارش معکوس از عدد ۴ روی صفحه نمایش داده شده و پس از صفر شدن، کلید مقادیر مینیمم و ولتاژ از حافظه دستگاه پاک خواهد شد.

تذکر ۱: اگر در این مرحله (نمایش مقادیر ماکریم یا مینیمم) به مدت ۵ ثانیه کلیدها فشار داده شنود دستگاه به حالت قابل تنظیم شده (نمایش چرخشی یا ثابت ولتاژ) باز خواهد گشت.

تذکر ۲: مقدار ولتاژ به عنوان ماکریم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

کلید

با فشار دادن این کلید، ماکریم هر سه جریان که قبل از حافظه دستگاه ثبت شده هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به مدت ۵ ثانیه نمایش داده خواهد شد و در صورت فشار مجدد دستگاه به حالت عادی (نمایش جریان های عبوری) باز خواهد گشت.

تذکر ۳: جریان به عنوان ماکریم ثبت خواهد شد که بیشتر از ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

پاک کردن ماکریم جریان:

با فشار دادن این کلید، ماکریم هر سه جریان که قبل از حافظه دستگاه ثبت شده هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به مدت ۵ ثانیه نمایش داده خواهد شد و در صورت فشار مجدد دستگاه به حالت عادی (نمایش جریان های عبوری) باز خواهد گشت.

تذکر ۴: پس از بیشتر از ۵ ثانیه نمایشگر HZ را تغییر می کنید.

تذکر ۵: در صورت نیاز به پاک کردن مقادیر ثبت شده ماکریم جریان در حافظه دستگاه، با فشار دستگاه به مدت ۵ ثانیه نمایشگر HZ را تغییر می کنید.

تذکر ۶: در این حالت با استفاده از کلیدهای ۷ و ۹ می توان مقادیر THU را تعیین نمود. در صورت انتخاب عدد ۰ ۰ ۰ ۱ برای CT نمایشگر HZ نمایش می دهد.

تذکر ۷: برای تایید مقدار CT کلید HZ فشار داده می شود. هم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه مقدار CT تایید گردیده و نمایشگرها به حالت عادی باز خواهد گشت.

تذکر ۸: پس از بیشتر از ۵ ثانیه نمایشگر HZ را تغییر می کنید.

تذکر ۹: در صورت نیاز به دقت بالا از CT های کلاس ۰.۵ یا ۱ استفاده گردد.

تذکر ۱۰: نمایشگر جریان به صورت مغفر باقی خواهد داشت.

جدول عملکرد کلیدها

عملکرد در زمان CT	عملکرد در حالت MIN و MAX	عملکرد عادی	نوع کلید
افزایش مقدار CT	نمایش مقدار MIN و MAX به نسبت کلید HZ	نمایش چرخشی یا ثابت کلید	کلید
کاهش مقدار CT	نمایش مقدار NR-NS-NT به نسبت کلید HZ	نمایش پارامترهای ولتاژ	
تغییر حالت ماکریم به مینیمم	نمایش تغییر حالت ماکریم به مینیمم	نمایش چرخشی یا مینیمم ولتاژ	
خروج از حالت ماکریم	نمایش CT به نسبت کلید HZ	نمایش ماکریم	
تایید رجیم	نمایش فرکانس جریان به نسبت کلید HZ	نمایش ماکریم	

نقشه نصب

کلید HZ (مشاهده فرکانس)

با فشار دادن کلید HZ مقدار فرکانس هم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه روی هم‌آمدن قیل مقدار جریان مربوطه را نمایش می دهد.

نمایشگر A: برای مورث ثابت نمایش داده خواهد شد و با فشار مجدد کلید HZ دستگاه نمایشگر HZ را تغییر می کند.

تذکر ۱: اگر در این مرحله (نمایش مقادیر ماکریم یا مینیمم) به مدت ۵ ثانیه کلیدها فشار داده شنود دستگاه به حالت قابل تنظیم شده (نمایش چرخشی یا ثابت ولتاژ) باز خواهد گشت.

تذکر ۲: مقدار ولتاژ به عنوان ماکریم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

کلید A

با فشار دادن این کلید، ماکریم هر سه جریان که قبل از حافظه دستگاه ثبت شده هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به مدت ۵ ثانیه نمایش داده خواهد شد و در صورت فشار مجدد دستگاه به حالت عادی (نمایش جریان های عبوری) باز خواهد گشت.

تذکر ۳: جریان به عنوان ماکریم ثبت خواهد شد که بیشتر از ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

پاک کردن ماکریم جریان:

با فشار دادن این کلید، ماکریم هر سه جریان که قبل از حافظه دستگاه ثبت شده هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به مدت ۵ ثانیه نمایش داده خواهد شد و در صورت فشار مجدد دستگاه به حالت عادی (نمایش جریان های عبوری) باز خواهد گشت.

تذکر ۴: در صورت نیاز به پاک کردن مقادیر ثبت شده ماکریم جریان در حافظه دستگاه، با فشار دستگاه به مدت ۵ ثانیه نمایشگر A را تغییر می کنید.

تذکر ۵: در این حالت با استفاده از کلیدهای ۷ و ۹ می توان مقادیر THU را تعیین نمود. در صورت انتخاب عدد ۰ ۰ ۰ ۱ برای CT نمایشگر HZ نمایش می دهد.

تذکر ۶: برای تایید مقدار CT کلید HZ فشار داده می شود. هم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه مقدار CT تایید گردیده و نمایشگرها به حالت عادی باز خواهد گشت.

تذکر ۷: پس از بیشتر از ۵ ثانیه نمایشگر HZ را تغییر می کنید.

تذکر ۸: در صورت نیاز به دقت بالا از CT های کلاس ۰.۵ یا ۱ استفاده گردد.

تذکر ۹: نمایشگر جریان به صورت مغفر باقی خواهد داشت.

www.shivaamvaj.com